
Критичен участък "остров Гостин" ркм.476.000 - ркм. 473.000 Bottleneck "Gostin isl." rkm. 476.000 - rkm. 473.000



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **476.000** ркм – **473.000** ркм Bottleneck: **476.000** rkm – **473.000** rkm	Дата/Date: **16.11.2026 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Русе**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Ruse**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **180 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.0 m (30 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.2 m (32 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.8 m (28 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.