
Критичен участък " Остров Батин " ркм. 523.500 - ркм. 520.000 , Bottleneck " Batim isl. " rkm. 523.500 - rkm. 520.000



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **523.500** ркм – **520.000** ркм Bottleneck: **523.500** rkm – **520.000** rkm	Дата/Date: **19.11.2026 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Pyce**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Ruse**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **100 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.8 m (28 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.3 m (33 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.2 m (32 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

1.00m
2.00m
3.00m
4.00m
5.00m
>5.00m