Критичен участък " Остров Батин " ркм. 525.500 - ркм. 524.400 , Bottleneck " Bati isl. " rkm. 525.500 - rkm. 524.400



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **525.500** ркм – **524.400** ркм Bottleneck**:** **525.500** rkm – **524.400**rkm	Дата/Date: **24.11.2026 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Русе**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Ruse**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **140 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.2 m (32 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.6 m (36 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.7 m (27 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.