
Критичен участък "Река Янтра " ркм.539,500 - ркм. 537.000 Bottleneck . "Yantra river " rkm.539.500 - rkm.537.000



EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: **539.000** ркм – **537.000** ркм Bottleneck: **539.000** rkm – **537.000** rkm	Дата/Date: **31.10.2026 г.**

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Свищов**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Svishtov**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **140 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.2 m (32 dm)**	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.7 m (27 dm)**	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.6 m (26 dm)**	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.

Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.