
Критичен участък " Остров Батин " ркм. 529.000 - ркм. 527.000 , Bottleneck " Batin isl. " rkm. 529.000 - rkm. 527.000




**EXECUTIVE AGENCY**
**FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

| | |
|---|---|
| Критичен участък: **529.000** ркм – **527.000** ркм<br>Bottleneck: **529.000** rkm – **527.000** rkm | Дата/Date:<br>**06.11.2026 г.** |

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "**0**" по пегела на п-ще **Свищов**
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "**0**" at gauge of **Svishtov**

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **110 m**

| | |
|---|---|
| Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.6 m (36 dm)** | покрай ограждане лява страна фарватер<br>alongside green buoys |
| Минимална дълбочина / Minimal depth: **3.1 m (31 dm)** | по медианата на фарватера<br>along the fairway median |
| Минимална дълбочина / Minimal depth: **2.7 m (27 dm)** | покрай ограждане дясна страна фарватер<br>alongside red buoys |

**Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.**

**Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.**